

Schäden an der Holzbalkendecke dem Dach über dem Langhaus und am Turmfuß

Statische Maßnahmen:

Langhaus: Reparatur der Deckenbalken und Sparren entlang der Traufen

Stumpfe Sparrenstöße stabilisieren

Firstknoten sichern

Längsaussteifung im 2. Dachgeschoss

Deckenbalkenreparatur mit Stucksicherung

Anschluss Westgiebel an Dachtragwerk

Reparaturen am Turmhelm

